



### 第三章 伺服电机及驱动器安装与尺寸


#### 安装环境条件

关于环境条件,请务必遵守本公司规定的指标。需要在规定环境条件范围外使用时,请事先向本公司咨询。


- ① 设置在不会被日光直接照射到的场所。
- ② 驱动器务必设置在控制箱内。
- ③ 设置在不会被水、油(切削油,油雾)浸没,没有潮气的地方。
- ④ 远离易爆易燃气体,硫化气体,氯化气体,氨等有酸/碱以及盐等腐蚀性氛围。
- ⑤ 不会被粉尘,铁粉,切削粉等侵扰的地方。
- ⑥ 远离高温场所,连续振动及过度冲击的地方。

#### 驱动器安装方向和间隔

对驱动器进行设置时,为了保证保护箱内或控制箱内的散热和热对流,周围需要留出充分的空间。




#### 伺服驱动器外型尺寸



### 第四章 伺服电机及驱动器配线说明

#### 系统配线图



#### 【正确配线的要点】

- ※ 控制电源输入(L1、L2C)和主回路电源输入(L、N或L1、L2、L3)请从同一AC220V主电源配线。
- ※ 用户I/O电缆长度超过50cm以上时,请使用带屏蔽线的双绞线。
- ※ 编码器电缆长度20m以下。




- ① 配线图的实线部分的回路中有高电压。配线作业和使用时请注意。
- ② 配线图的点线部分表示非危险电压回路。


### 第五章 配线

#### 用户I/O连接器(CN1)的配线


##### 脉冲指令差分输入



#### 脉冲指令5V集电极开路输入



#### 模拟量指令输入




#### 用户I/O(CN1)连接器端子排列的详细说明

##### 端子排列的说明图

| 26 | CMD_PLS | 28 | CC_P | 30 | CC_D | 32 | A_SPEED | 34 | A_TRO | 36 | OUT_A | 38 | OUT_B | 40 | OUT_Z | 42 | SG | 44 | HSIGN+ | 46     | G24 | 48 | O9 | 49 | CC_D_5V |
|----|---------|----|------|----|------|----|---------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|----|----|--------|--------|-----|----|----|----|---------|
| 1  | VCC     | 3  | COM1 | 5  | 12   | 7  | 33      | 9  | 11    | 13 | 1     | 15 | 10    | 17 | 18    | 19 | 21 | 23 | 25     | HPULS+ | 24  |    |    |    |         |
| 2  | G24     | 4  | I1   | 6  | I3   | 8  | I5      | 10 | I7    | 12 | 14    | 16 | 18    | 20 | 22    | 24 | 26 | 28 | 29     | 30     | 31  | 32 | 33 | 34 |         |

##### 连接器模式图



### 附录

#### 推荐电缆线材

| 电缆名称                                  | AWG                | UL      | 耐热    | 备注                              |
|---------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------------------------------|
| 电机动力(750W以下)                          | 18                 | 2517    | 105°C |                                 |
| 电机动力(1kW以上)                           | 14 <sup>(注1)</sup> | 2501    | 105°C |                                 |
| AC220V输入(750W以下)<br>※含FG电缆            | 18                 | 1015相当  | 105°C |                                 |
| AC220V输入(1kW以上)<br>※含FG电缆             | 14 <sup>(注1)</sup> | 1015相当  | 105°C |                                 |
| 编码器                                   | 电源:22<br>信号:24     | 20276   | 80°C  | 5P(10芯)的屏蔽线最大20m<br>(使用屏蔽双绞电缆时) |
| 用户I/O                                 | 26                 | 1007相当  | 80°C  | 屏蔽双绞电缆<br>推荐长度50cm以下            |
| 再生电阻连接                                | 18                 | 1015    | 105°C |                                 |
| 制动器                                   | 18                 | 2517    | 105°C | 1P(2芯)                          |
| 主回路DC电源分配<br>(750W以下) <sup>(注2)</sup> | 18                 | 1015    | 105°C |                                 |
| 主回路DC电源分配<br>(1kW以上) <sup>(注2)</sup>  | 14 <sup>(注1)</sup> | 1015    | 105°C |                                 |
| 驱动器之间通信 <sup>(注2)</sup>               | 28                 | 20539相当 | 80°C  | 带状电缆10芯<br>附带品(2.54mm间距)        |

电缆长度要根据实际使用状况决定。


注1) 1kW伺服电机可使用AWG16的线材。

注2) 多轴驱动器用。

#### 伺服驱动器电源接头(L1/L2/L3, U/V/W)的接线说明

接线时需使用所附带的撬棒

##### 1). 电缆连接步骤



注1) 控制电源输出(24V、G24V)可以作为I/O用电源(COM+、COM-)但是最大输出电流为150mA,在驱动诸如继电器、抱闸等输出时,请使用外部独立电源。

注2) 驱动带有电感成分的如继电器等负载时,请连接保护电路(续流二极管)。

注3) 根据不同的接线方式,输出管脚可输出高电平或者低电平,根据实际需求进行接线。

注4) 差分脉冲输出及485通讯电路的差分信号连接终端需要连接终端电阻。

注5) 和连接驱动器的编码器输出信号的上位控制装置的信号地线接线。信号接地和控制电源的GND连接可能造成误动作。

注6) O9默认不配置任何功能,除可用作普通DO输出之外,还可用作固定的DB动态制停信号输出,如需此功能请遵循如下配置,O9不得配置任何功能,也就是P04.29的值设置为0,然后将P04.54的值设置为1,即固定使用O9端口输出动态制停信号。

注7) O8默认功能为故障输出,默认故障输出逻辑状态为常闭输出,输出逻辑状态可通过功能码设置,详见7.2参数详细说明,P04组数字输入输出。

注8) 此处有两种情况,根据脉冲产生的方式不同进行区分,一种是NPN型,一种是PNP型。

注9) 此处有两种情况,根据脉冲产生的方式不同进行区分,一种是NPN型,一种是PNP型。

※ 可通过功能码灵活配置DI功能,D1默认为有效时通有效,可通过功能码修改其正负逻辑;

※ 可通过功能码灵活配置DO功能,DO默认为有效时导通,可通过功能码修改其正负逻辑;

**HCFA**  
禾川股份

**HECHUAN TECHNOLOGY**  
智慧禾川 梦想未来